

No. 27 セントルフォームの不具合点検-1


セントルフォームの不具合点検-1.

〇〇P. 発電所工事記録から


A. セントロ車輪止め



B. V-ル枕木の間隔が広い



C. 窓が小さい
覗くだけ、ハイライターを入
れただけで操作できない



D. 既コンクリートにラップさせない

⊗ トンネルの例

⊗ 大断面の例

